

- トヨタ自動車、レクサス「IS」等計17車種について、燃料漏れの恐れがあるとしてリコール 2011年11月18日～2018年8月31日に生産した8万5385台
対象車種 = 「IS200t」「IS250」「IS300」「IS300h」「IS350」「GS200t」「GS250」「GS300」「GS300h」「GS350」「GS450h」
「GS F」「RC200t」「RC300」「RC300h」「RC350」「RC F」の17車種

不具合箇所は燃料タンクに組み付けられている燃料蒸発ガス排出制御装置。ケース上面（樹脂製）の形状が不適切なため、使用過程でケースに微小な亀裂が発生することがある。そのため、長期間使用を続けると亀裂が貫通し、満タン時に燃料が漏れて、燃料臭がするおそれがある。